

X piazza Grande



Ieri, 1980-81: lavori di restauro alla facciata e al campanile della Pieve. Lo scalpellino impugna con ambedue le mani un martello dal ferro schiacciato, sottile, quasi come una lama, e scorrendo lungo la lunghezza della colonna, NUOVA, ne “tratteggia” la superficie, allo scopo, evidente, di armonizzare l’inserimento col VECCHIO esistente, giudicato idoneo a essere lasciato in opera.

*

Oggi.
1



Bene.




Bene.

2



Meno bene.

3



Benino.

4



Non fa per noi!
